

CLIENTES

GALERÍA DE ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

Fuerza Aérea del Perú

- Reparación estructural de la parte posterior de la aeronave Pilatus Porter PC-6/B2-H4.



- Reparación mayor de la aeronave Pilatus Porter PC-6/B2-H4

<https://www.youtube.com/watch?v=kAKDMw-Ak2w&t=26s>




- Reparaciones en la aeronave Twin Otter Viking 400, reparación por soldadura de tubos de escape



Policía Nacional de Perú – Dirección de aviación Policial (DIRAVPOL)

- Reposición de la aeronave Cessna 172M – PNP 262.

<https://www.youtube.com/watch?v=NyZvZrRhDME>



- Reparación mayor de la aeronave Harbin Y-12II, PNP 225y motor PT6A-28

<https://www.youtube.com/watch?v=Son-PBFFg4g>



- Reparación mayor Cessna P206 - PNP 251.



- Reparación de motor LYCOMING TIO540-J2BD instalado en la aeronave, Piper Panther Navajo - PNP 229.



- Rescate de la aeronave Cessna Caravan 208 PNP 257
<https://www.youtube.com/watch?v=fEiCcD8B16o&t=26s>



- Reparación estructural de la aeronave Cessna Caravan 208 PNP 257, reparación de motor PT6A - 114A



Amazon Flight School

- Cessna 152, Overhaul Total.



Quallita Flight School

- Inspecciones rutinarias y reparaciones Cessna 152, OB 1976.



- Inspecciones rutinarias y reparaciones Cessna 172, OB 1459.




Dyncorp international

- Soldadura Tig Argón para partes de helicópteros BELL UH (asientos y skid Shoe).



US Department of State/Embajada de Estados Unidos Lima-Perú

- Inspección especial al Upper Wing struct fittings en la aeronave Pilatus Porter PC6/B2-H4; Order For Services SPE50015M0948.
- Entrenamiento de piloto / Instructor Pilot and Maintenance; Order For Services SPE50015M1175.
- Instrucción/Inspección de 100 horas en la aeronave Pilatus Porter PC6/B2-H4; Order For Services SPE50015M1218.
- Reparación y reemplazo de todos los sellos internos del amortiguador; Order For Services SPE50015M1222.
- Inspección NDT al wing strut fitting LH/RH stabilizer trim; Order For Services SPE50017M0079.
- Reconstrucción y rectificación de flight control, rudder pedal assy P/N: 116.35.06.104; Order For Services SPE50016M1871.
- Servicio de inspección de Pitot Static / transponder; Order For Services SPE50017M1111.
- Inspección NDT al wing strut fitting LH/RH; Order For Services 19PE5018PO148.



- Desensamblaje y transporte de la aeronave Pilatus Porte PC-6/B2H4 N907AW de Palmapampa a Pucallpa. Order For Services 19PE5021P0184.



Ejercito del Perú

- Reparaciones de motores PT6A-65B-67D instalado en la aeronave Beechcraft 1900C-D y King Air PT6A-60A.



- Reparación estructural posterior de la aeronave Cessna 172S, EP-811.

<https://www.youtube.com/watch?v=L4ut8XsATEk&t=5s>



- Reparación de hélice y motor de aeronave Cessna TU206G, EP 809.



Air Majoro

- Cessna 207 inspecciones y reparaciones.



- Cessna 402C Reparaciones de borde a de ataque del ala R/H.



Aero Andino Survey SAC.

- Cessna Skymaster T337H, reparación mayor y overhaul.



Inspección Sección Caliente, inspección boroscópica y Reparación de Motores.

Corrida de Motores y Reglajes.

- PT6A –Series.



OMA
N° 078



ENLACES DE INTERES

PÁGINA WEB

<http://www.amazonaviationservice.com>

WE ARE PILATUS

<http://www.blush.ch/de/filme/corporate/pilatus.html>

WE ARE PILATUS CLASS

<https://www.youtube.com/watch?v=M-XjdIVpku4>

AIRCRAFT REPAIR AND OVERHAUL PILATUS PORTER PC-6, FAP 331

<https://www.youtube.com/watch?v=kAKDMw-Ak2w&t=26s>

AIRCRAFT REPAIR CESSNA CARAVAN 208, PNP 257

<https://www.youtube.com/watch?v=fEiCcD8B16o&t=26s>

ENGINES REPAIR, INSPECTION OF AIRCRAFT FOR HARD LANDING HARBIN Y-12II, PNP 225

<https://www.youtube.com/watch?v=Son-PBFFg4g>

AIRCRAFT REPAIR CESSNA 172S, EP-811

<https://www.youtube.com/watch?v=L4ut8XsATEk&t=5s>

AERIAL PHOTOGRAPHY

<https://www.youtube.com/watch?v=dZXf-7HcPPA&t=4s>

PASSENGER AND CARGO TRANSPORTATION

<https://www.youtube.com/watch?v=d-982YGL-ak>

LANDING AT SAWAWO-PERÚ

<https://www.youtube.com/watch?v=4do83ByvYyw>

ENTREVISTA REALIZADO POR LUZERNER ZEITUNG

<https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/nidwalden/pilatus-hat-mein-leben-gepragt-ld.1029487>



SOMOS REPRESENTANTES EN EL PERÚ DE:



P.O. BOX 4000 -225 AIRPORT CIRCLES,
CORONA, CA 92878
OFFICE (800) 861-3192 FAX(951) 372-0555



1664 N.W. 108 AVE.
SWEETWATER, FL. 33172
F.A.A REPAIR STATION # E8YR948Y



2099 GA HWY 133 SOUTH
MOULTRIE, GA 31788

